[Weitere Angaben: https://rlp.museum-digital.de/object/13861 vom 28.04.2024]

Objekt:	Fotografie "Domrestaurierung (Innenraum IX)"
Museum:	Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de
Sammlung:	Sammlung Fotografie
Inventarnummer:	HMP_1999_260_0176

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von innen. Dargestellt ist der Verlauf des Fußbodenniveaus vor der Absenkung im Zuge der Restaurierungs- und Umbauarbeiten, vermutlich im östlichen Bereich des Mittelschiffs hinter der Vierung und vor der Apsis. Während der Umbauarbeiten wurde das Fußbodenniveau insgesamt herabgesetzt, dh. auch im Mittelschiff und dem nördlichen Seitenschiff. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1968 statt.

Grunddaten

Material/Technik:	Papier / Fotografie
Maße:	12,3 x 18,4 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1971
	wer	Franz J. Klimm (1911-1988)
	wo	Speyer
[Geographischer Bezug]	wann	
	wer	
	wo	Speyerer Dom

Schlagworte

- Apsis

- Gerüst
- Kirchenschiff
- Mittelschiff
- Restaurierung
- Seitenschiff
- Vierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz
- Müller, Matthias / Untermann, Matthias (Hrsg.) (2013): Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus. Darmstadt