Objekt:	Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten III)"
Museum:	Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de
Sammlung:	Sammlung Fotografie
Inventarnummer:	HMP_1999_260_0209

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf dem Glockenturm des Westbaus, dessen Blick fokussiert die Vierungskuppel und verläuft entlang des Mittelschiffs. Deutlich zu sehen sind die begonnenen Arbeiten am Dachstuhl für die Rekonstruktion des Satteldachs des Mittelschiffs. Auch das Satteldach des südlichen Querhausarms ist bereits abgedeckt. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik:	Papier / Fotografie
Maße:	13 x 18 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1957-1971
	wer	Franz J. Klimm (1911-1988)
	wo	Speyer
[Geographischer Bezug]	wann	
	wer	
	wo	Speyerer Dom

Schlagworte

- Glockenturm

- Mittelschiff
- Querhaus
- Rekonstruktion
- Restaurierung
- Satteldach
- Vierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz