

	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Innenraum XXIV)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0192</p>
--	---

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von innen. Der Blick des Fotografen fokussiert eine Säulenbasis mit Sockel und Ausschnitt des Fußbodens der Konche im nördlichen Querhausarm. Es handelt sich um eine Aufnahme, die den Abdruck von Bodenplatten neben der südlichen Aediculasäule dokumentiert. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1968 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 18 x 13,2 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Speyerer Dom

Schlagworte

- Fußboden
- Halbsäule

- Mittelschiff
- Pfeiler
- Restaurierung
- Säulenbasis

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München, 300. C 11 / 301. C 9 / 302. B
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz
- Müller, Matthias / Untermann, Matthias (Hrsg.) (2013): Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus. Darmstadt