

	<p>Object: Fotografie "Domrestaurierung (Innenraum XXVI)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Collection: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventory number: HMP_1999_260_0194</p>
--	---

Description

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von innen. Der Blick des Fotografen fokussiert eine Wandnische, die sich wohlmöglich in einem der beiden Querhausarme befindet. Am linken äußeren Bildrand ist ein Gerüst sichtbar, welches bis in die Nische hineinragt. Die Wandnische ist mit einem Putzgitter (Rabitzgitter) ausgekleidet und zur Hälfte verputzt. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1968 statt.

Basic data

Material/Technique: Papier / Fotografie
Measurements: 13,2 x 18 cm

Events

Image taken	When	1971
	Who	Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where	Speyer
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Speyer Cathedral

Keywords

- Conservation
- Plasterwork

- Putzgitter
- Rabitzgitter
- Transept
- Transept
- Wandnische

Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz
- Müller, Matthias / Untermann, Matthias (Hrsg.) (2013): Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus. Darmstadt