Objekt: Fotografie "Domrestaurierung

(Innenraum XXVII)"

Museum: Historisches Museum der Pfalz -

Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250

info@museum.speyer.de

Sammlung: Sammlung Fotografie

Inventarnummer: HMP_1999_260_0195

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von innen. Der Blick des Fotografen fokussiert den freigelegten Teil eines Fußbodenausschnitts. Es sind mehrere Gesteinsschichten im Querschnitt sichtbar. Am Wandansatz ist eine Reihe frische gesetzter Sandsteine zu sehen. Rund um den Sockel sind Zementsäcke und Werkzeuge auszumachen. Die genaue Zuordnung ist hier noch nicht erfolgt. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1968 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie

Maße: 12 x 17,7 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1971

wer Franz J. Klimm (1911-1988)

wo Speyer

[Geographischer wann

Bezug]

wer

wo Speyerer Dom

Schlagworte

• Fußboden

- Knüpfel
- Mittelschiff
- Restaurierung
- Steinmetzwerkzeug

Literatur

• Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz