

	<p>Objet: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten II)"</p> <p>Musée: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Collection: Sammlung Fotografie</p> <p>Numéro d'inventaire: HMP_1999_260_0208</p>
--	--

## Description

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Blick des Fotografen fokussiert ein Detail an der Vierungskuppel mit Barockfenster, wohlmöglich die südöstliche Seite. Sehr gut zu sehen sind die Spuren der unterschiedlichen Dächer und diverse Elemente eines Baugerüsts. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

## Données de base

Matériau/Technique: Papier / Fotografie  
Dimensions: 12,5 x 17,5 cm

## Événements

Enregistré quand 1957-1971  
qui Franz J. Klimm (1911-1988)  
où Spire (ville)

[Référence géographique] quand  
qui  
où Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption-et-Saint-Étienne de Spire

## Mots-clés

- Baroque

- Croisée du transept
- Restauration
- échafaudage

## **Documentation**

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz