

	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XV)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0222</p>
--	---

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf einem Baugerüst an der Stirnseite des nördlichen Querhausarms. Der Blick des Fotografen fokussiert die gerade begonnenen Rekonstruktionsarbeiten des sandsteinernen Dreiecksgiebels an der Stirnseite des Querhausarms mitsamt fünf daran tätigen Arbeitern. Am rechten Bildrand sind dahinter der nördliche der beiden Westtürme sowie die Dreifaltigkeitskirche, der mittelalterliche Läuturm, die Heiliggeistkirche und St. Ludwig zu erkennen. Dahinter sind der Großen Himmelsgasse folgend der Wasserturm und das Hochhaus der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz im Stadtteil West sichtbar. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 17,5 x 12,5 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1957-1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer Bezug] wann
wer
wo Läuturm St. Georg (Speyer)

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Dreifaltigkeitskirche (Speyer)

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Speyerer Dom

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Heiliggeistkirche (Speyer)

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo St. Ludwig (Speyer)

Schlagworte

- Dreiecksgiebel
- Gerüst
- Querhaus
- Restaurierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz