

 <p>Historisches Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm [CC BY-NC]</p>	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XXI)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0228</p>
--	--

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf einer Gewölbekappe des Mittelschiffs. Der Blick des Fotografen richtet sich auf einen Ausschnitt des abgedeckten Mittelschiffs und verläuft gen Westen. Deutlich erkennbar sind eine Gewölbekappe sowie die nördliche DrempeImauer (Kniestock). Am oberen linken Bildrand ist der mittelalterliche Läuturm in der Großen Himmelsgasse zu erkennen. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 13 x 18 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1957-1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Speyerer Dom

[Geographischer wann
Bezug]

wer

Schlagworte

- Gewölbe
- Gewölbekappe
- Kniestock
- Mittelschiff
- Restaurierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz