

	<p>Object: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XXI)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Collection: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventory number: HMP_1999_260_0228</p>
--	--

## Description

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf einer Gewölbekappe des Mittelschiffs. Der Blick des Fotografen richtet sich auf einen Ausschnitt des abgedeckten Mittelschiffs und verläuft gen Westen. Deutlich erkennbar sind eine Gewölbekappe sowie die nördliche Dremplmauer (Kniestock). Am oberen linken Bildrand ist der mittelalterliche Läuturm in der Großen Himmelsgasse zu erkennen. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

## Basic data

Material/Technique:	Papier / Fotografie
Measurements:	13 x 18 cm

## Events

Image taken	When	1957-1971
	Who	Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where	Speyer
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Speyer Cathedral
[Relationship to location]	When	

Who

Where Läuttturm St. Georg (Speyer)

## Keywords

- Conservation
- Gewölbekappe
- Knee wall
- Vault
- central nave

## Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz