

 <p>Historisches Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm [CC BY-NC]</p>	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XXIV)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0231</p>
--	---

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf der Stirnseite des südlichen Querhausarms mit Blick gen Westen. Der Blick des Fotografen ist auf das Fundament des Dreiecksgiebels gerichtet, welches gerade von zwei Arbeitern mit Stahlmatten vorbereitet wird. Am mittleren oberen Bildrand ist der Domplatz mit bischöflichem Palais zu sehen. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 17 x 12,5 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1957-1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer Bezug] wann
wer
wo Speyerer Dom

[Geographischer Bezug] wann
wer
wo Bischöfliches Palais (Speyer)

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Domplatz (Speyer)

Schlagworte

- Arbeiter
- Dreiecksgiebel
- Gerüst
- Querhaus
- Restaurierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz