

	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Innenraum XXXXIV)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0247</p>
--	---

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von innen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf einem Gerüst in Höhe der Gewölbezone der Nordwand des Mittelschiffs. Im Fokus der Aufnahme liegt die Kämpferzone mit Kapitellen. Die sichtbaren Details befinden sich im restaurierten Zustand. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 12,8 x 17,5 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1957-1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Speyerer Dom

Schlagworte

- Gerüst
- Gewölbezone

- Kapitell
- Kirchenschiff
- Kämpfer
- Mittelschiff
- Restaurierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz