

 <p>Historisches Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm [CC BY-NC]</p>	<p><b>Objekt:</b> Fotografie "Domrestaurierung (Südseite, östliches Seitenschiffportal)"</p> <p><b>Museum:</b> Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Sammlung Fotografie</p> <p><b>Inventarnummer:</b> HMP_1999_260_0255</p>
--	---

## Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von außen. Im Fokus der Aufnahme liegt das östliche Portal des südlichen Seitenschiffs. Gut sichtbar ist die im Jahr 1966 eingesetzte Bronzetür des Künstlers K. Emanuel. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

## Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie  
Maße: 17,5 x 12,8 cm

## Ereignisse

Aufgenommen wann 1966  
wer Franz J. Klimm (1911-1988)  
wo Speyer

[Geographischer wann  
Bezug]  
wer  
wo Speyerer Dom

## Schlagworte

- Bronzetür
- Kirchenschiff
- Portal

- Restaurierung
- Seitenschiff

## Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz