

	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Südostturm)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0260</p>
--	---

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom von außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich im Pfeilergeschoss des südlichen Turms der Ostturmgruppe. Der Blick des Fotografen richtet sich schräg auf die Arkadenstellung gen Süden und lässt im Durchblick die Baumkronen des Domgartens erkennen. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 12,3 x 17,5 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1957-1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Speyerer Dom

Schlagworte

- Arkade
- Kirchturm

- Pfeiler
- Pfeilergeschoss
- Restaurierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz