

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Objekt: Kanalreinigungsgerät, zwei Besenrollen um 1959</p> <p>Museum: Deutsches Straßenmuseum<br/>Im Zeughaus<br/>76726 Germersheim<br/>07274-500500<br/>Info@deutsches-strassenmuseum.de</p> <p>Sammlung: C-Flügel (Straßenverkehr, Straßenunterhaltung)</p> <p>Inventarnummer: DSM/2003/0161</p> |
|--|---|

## Beschreibung

Das Kanalreinigungsgerät um 1959, bestehend aus sog. Besenrollen, stellt einen Arbeitsprozess im Bereich der Kanalwartung dar. Diese Rollen wurden in das jeweilige Kanalrohr geschoben und durch ein Drahtseil hin- und hergezogen, um effektiv Verstopfungen zu beseitigen.

Die Besenrollen-Technologie ermöglichte es den Arbeitern, auf einfache und effiziente Weise die Kanäle von Ablagerungen und Verschmutzungen zu befreien. Durch das hin- und herziehen der Rollen konnten selbst hartnäckige Verstopfungen gelöst und die Kanäle wieder in einen funktionstüchtigen Zustand versetzt werden.

Dieses Kanalreinigungsgerät aus dem Jahr 1959 verkörpert somit nicht nur die technologische Entwicklung im Bereich der Abwasserinfrastruktur, sondern auch die handwerkliche Geschicklichkeit und den Erfindungsgeist der Arbeiter, die für die Wartung und Instandhaltung der Kanalsysteme verantwortlich waren.

## Grunddaten

Material/Technik: Holz und Metall  
Maße: 200 x 100 x 100 cm

## Ereignisse

Hergestellt wann 1950er Jahre  
wer  
wo

## Schlagworte

- Gerät
- Kanalisation
- Wartung