

	<p>Object: Hellblauer Riemenpumps mit Schadensliste</p> <p>Museum: Deutsches Schuhmuseum Hauenstein Turnstraße 5 76846 Hauenstein 06392- 9233340 info@museum-hauenstein.de</p> <p>Collection: Salamander</p> <p>Inventory number: 1055-2018</p>
--	---

## Description

Ein einzelner Pumps aus hellblauem Kunstleder. Eckige Form, mit Kunstleder bezogener und metallgenagelter Absatz (ca. 5cm), ein Knöchelriemen ohne Schnalle dient der Befestigung. Dem Schuh liegt ein Zettel bei, welcher ihn als "Beschädigt" (sic) kennzeichnet und eine Schadensliste enthält. Hergestellt von der Firma Salamander in Kornwestheim (D). Leider sehr ungenau datiert.

## Basic data

Material/Technique:

Obermaterial Kunstleder, Innenmaterial Kunstleder, Kunststoffsohle, mit Kunstleder bezogener und metallgenagelter Absatz.

Measurements:

## Events

[Relationship to location]    When

Who

Where    Germany

## Keywords

- Artificial leather
- Damenschuh
- Stiletto