

	<p>Objekt: Tisch-Wäschemangel mit Einstellschrauben</p> <p>Museum: Freilichtmuseum Roscheider Hof Roscheider Hof 54329 Konz 06501-92710 info@RoscheiderHof.de</p> <p>Sammlung: Hausrat</p> <p>Inventarnummer: HR 813 2022</p>
--	---

Beschreibung

Wäschemangel aus Gusseisen mit Holzwalzen und Brettern. Die Wäschestücke wurden zwischen den 2 Walzen, die über eine Handkurbel mittels Übersetzungen mit mehrere Zahnrädern angetrieben wurden, durchgepresst und verloren dadurch etwa die Hälfte des in diesen nach dem Waschvorgang vorhandenen Wassers, was die Trockenzeit erheblich reduzierte. Je ein Brett auf beiden Seiten ermöglichte es die Wäsche durch mehrmaliges Vor- und Rückwärtsdrehen der Kurbel zu glätten. Die Maschine besitzt keine Federn. Der Druck der oberen auf die untere Walze läßt sich mittels von zwei Stellschrauben regulieren. Mechanik aus Gusseisen. Keine Herstellerangabe.

Grunddaten

Material/Technik:

Gusseisen mit Holzrollen und Holzbrettern

Maße:

Länge: 55 cm, Höhe: 39 cm, Breite: 82 cm

Schlagworte

- Mangel
- Wringmaschine
- Wäschemangel
- Wäschepflege
- Wäschewringe