



Historisches Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm
[CC BY-NC-SA]

Object:	Fotografie "Domrestaurierung (Innenraum XVIII)"
Museum:	Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 ludger.tekampe@museum.speyer.de
Collection:	Sammlung Fotografie
Inventory number:	HMP_1999_260_0186

Description

Die Aufnahme zeigt den Dachstuhl des Kaiser- und Mariendoms von innen, vom oberen Dachboden aus gesehen, im Querschnitt. Der Blick des Fotografen richtet sich auf die Dachbalkenkonstruktion des Satteldachs über dem Mittelschiff. Die Fotografie wurde im Zuge der umfassenden Domrestaurierung zwischen den Jahren 1957 und 1968 aufgenommen.

Basic data

Measurements	11,7 x 18 cm
Material/Technique	Papier / Fotografie

Events

Image taken ...	When 1971
	Who Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where Speyer
[Relationship to location] ...	Speyer Cathedral

Keywords

- Kirchenschiff
- Dach
- Satteldach

- Restaurierung
- Mittelschiff

Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Müller, Matthias / Untermann, Matthias (Hrsg.) (2013): Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus. Darmstadt
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kunstdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz