

	<p>Object: Fotografie "Domrestaurierung (Innenraum XIX)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Collection: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventory number: HMP_1999_260_0187</p>
--	--

## Description

Die Aufnahme zeigt die gotische Sakristei des Kaiser- und Mariendoms von innen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf einer Gerüstplattform unterhalb des Gewölbes im Hauptgeschoss der Sakristei. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1968 statt.

## Basic data

Material/Technique: Papier / Fotografie  
Measurements: 12,5 x 18 cm

## Events

Image taken	When	1971
	Who	Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where	Speyer
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Speyer Cathedral

## Keywords

- Conservation
- Sacristy
- Scaffold

- Vault

## Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz
- Müller, Matthias / Untermann, Matthias (Hrsg.) (2013): Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus. Darmstadt