

	<p>Object: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XX)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Collection: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventory number: HMP_1999_260_0227</p>
--	---

## Description

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen, ähnlich wie HMP\_1999\_260\_0226. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

## Basic data

Material/Technique: Papier / Fotografie  
Measurements: 17,5 x 12,5 cm

## Events

Image taken	When	1957-1971
	Who	Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where	Speyer
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Speyer Cathedral

## Keywords

- Conservation
- Dreiecksgiebel
- Manual worker
- Sandstone

- gable

## Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz