

 <p>Historisches Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm [CC BY-NC]</p>	<p>Objekt: Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XXIII)"</p> <p>Museum: Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 info@museum.speyer.de</p> <p>Sammlung: Sammlung Fotografie</p> <p>Inventarnummer: HMP_1999_260_0230</p>
--	--

Beschreibung

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf dem Baugerüst vor dem Dreiecksgiebel am südlichen Querhausarm. Der Blick des Fotografen ist auf zwei Arbeiter gerichtet, die mit Maurerkelle und Abziehlatte Fugen am Dreiecksgiebel aus Sandstein mit Mörtel füllen. Das Dach des Querhausarms ist schon kupfergedeckt und zur Vierungskuppel hin geschlossen. Im Bildhintergrund sind die beiden Osttürme zu erkennen. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Grunddaten

Material/Technik: Papier / Fotografie
Maße: 17 x 12,5 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1957-1971
wer Franz J. Klimm (1911-1988)
wo Speyer

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Speyerer Dom

Schlagworte

- Arbeiter
- Maurerkelle
- Querhaus
- Restaurierung
- Vierung

Literatur

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kulturdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz