



Historisches
Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm [CC
BY-NC-SA]

Object:	Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XXIII)"
Museum:	Historisches Museum der Pfalz - Speyer Domplatz 4 67346 Speyer 06232 13250 ludger.tekampe@museum.speyer.de
Collection:	Sammlung Fotografie
Inventory number:	HMP_1999_260_0230

Description

Die Aufnahme zeigt den Kaiser- und Mariendom zu Speyer von Außen. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich auf dem Baugerüst vor dem Dreiecksgiebel am südlichen Querhausarm. Der Blick des Fotografen ist auf zwei Arbeiter gerichtet, die mit Maurerkelle und Abziehlplatte Fugen am Dreiecksgiebel aus Sandstein mit Mörtel füllen. Das Dach des Querhausarms ist schon kupfergedeckt und zur Vierungskuppel hin geschlossen. Im Bildhintergrund sind die beiden Osttürme zu erkennen. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

Basic data

Measurements	17 x 12,5 cm
Material/Technique	Papier / Fotografie

Events

Image taken ...	When 1957-1971
	Who Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where Speyer
[Relationship to location] ...	Speyer Cathedral

Keywords

- Arbeiter

- Restaurierung
- Querhaus
- Vierungskuppel
- Maurerkelle

Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kunstdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz