



Historisches  
Museum der Pfalz, Speyer / Franz J. Klimm [CC  
BY-NC-SA]

Object:	<b>Fotografie "Domrestaurierung (Außenarbeiten XXVII)"</b>
Museum:	Historisches Museum der Pfalz - Speyer  Domplatz 4 67346 Speyer  06232 13250  ludger.tekampe@museum.speyer.de
Collection:	Sammlung Fotografie
Inventory number:	HMP_1999_260_0234

## Description

Die Aufnahme zeigt ein Detail des Kaiser- und Mariendoms zu Speyer. Der Standpunkt des Fotografen befindet sich innerhalb des Gebäudes auf einem Gerüst. Im Fokus des Fotografen stehen drei Arbeiter. Zwei der Männer befinden sich ebenfalls im Inneren auf dem Gerüst neben Bottichen mit Mörtel. Die beiden vorderen Männer halten Maurerkellen und Backsteine in den Händen. Ein weiterer Mann steht in einer Wandöffnung, welche gerade zugemauert wird. Dieser hält ebenfalls einen Backstein in der Hand, den er mit einem Maurerhammer bearbeitet. Hinter dem Kopf des dritten Mannes ist ein Würfelkapitell sichtbar, das zu einer Säule gehört. Der genaue Ort der Aufnahme ist noch unklar, es könnte sich jedoch um eine Wandöffnung auf der Höhe der Zwerggalerie des Mittelschiffs handeln. Die umfassende Domrestaurierung fand in den Jahren 1957 bis 1971 statt.

## Basic data

Measurements	17,5 cm x 12,5 cm
Material/Technique	Papier / Fotografie

## Events

Image taken ...	When 1957-1971
	Who Franz J. Klimm (1911-1988)
	Where Speyer
[Relationship to location] ...	Speyer Cathedral

## Keywords

- Arbeiter
- Maurerwerkzeug
- Maurerhammer
- Gerüst
- Restaurierung
- Maurerkelle

## Literature

- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Textband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Kubach, Hans Erich / Haas, Walter (1972): Der Dom zu Speyer: Bildband (Die Kunstdenkmäler von Rheinland Pfalz 5). München
- Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1985): Stadt Speyer (Kunstdenkmäler in Rheinland Pfalz, Bd. 1). Mainz